

Guide de Nettoyage de la Buse de la Linx TT750

Introduction

La Linx TT750 est une imprimante à transfert thermique (TTO) de haute performance largement utilisée pour l'étiquetage d'emballages flexibles dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Ce guide, basé sur la vidéo officielle YouTube (<https://youtu.be/eJDJZZ5U1FQ>), fournit des étapes détaillées pour nettoyer la buse de la Linx TT750, aidant les utilisateurs à entretenir l'équipement pour garantir la qualité d'impression et prolonger la durée de vie de l'appareil.


Mots-clés: Linx TT750, imprimante à transfert thermique, nettoyage de buse, entretien de l'équipement, impression industrielle, qualité d'impression

1. Préparation des Matériaux de Nettoyage

Le nettoyage de la buse de la Linx TT750 nécessite les matériaux suivants :

- ****Lingettes à l'Alcool****: Utilisez des lingettes à l'alcool de haute pureté pour garantir l'absence d'impuretés.
- ****Alcool****: De l'alcool de qualité médicale (concentration de 70 % à 95 %) est recommandé pour humidifier les lingettes.

Capture d'Écran:




2. Étapes de Nettoyage de la Buse

Le nettoyage de la buse nécessite une manipulation soigneuse pour éviter tout dommage :

- Humidifiez une lingette à l'alcool avec de l'alcool, en veillant à ce qu'elle soit modérément humide mais sans goutter.
- Essuyez doucement la surface de la buse dans une seule direction pour éviter de la recontaminer avec des débris.
- Inspectez la surface de la buse pour vous assurer qu'il ne reste ni taches résiduelles

ni fragments de ruban.


Capture d' Écran:



3. Précautions

- ****Essuyage dans Une Seule Direction****: Essuyez toujours dans une seule direction pour éviter de repousser les débris sur la buse.
- ****Évitez une Force Excessive****: La surface de la buse est sensible ; une force excessive peut causer des dommages.
- ****Nettoyage Régulier****: Nettoyez la buse périodiquement en fonction de la fréquence d' utilisation pour maintenir la qualité d' impression.

Capture d' Écran:



4. Problèmes Courants et Solutions

- ****Baisse de la Qualité d' Impression****: Si la qualité d' impression diminue, la buse peut ne pas être propre ; répétez les étapes de nettoyage et vérifiez l' état du ruban.
- ****Rayures sur la Surface de la Buse****: Assurez-vous que la lingette à l' alcool est exempte de débris durs et utilisez une lingette propre pour nettoyer à nouveau.

Contactez-nous

Pour un soutien technique supplémentaire ou pour acheter la Linx TT750, contactez Cheef :

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Référence Vidéo: <https://youtu.be/eJDJZZ5U1FQ>