

ملم 53 طباعة برأس 6330 فيديوجيت لآلة الشريط واستبدال تركيب دليل #

مقدمة

واسع نطاق على تُستخدم، ملم 53 مفاص طباعة برأس مزودة (TTO) الأداء عالية حراري نقل طباعة 6330 فيديوجيت تعتبر الرسمي الفيديو إلى استنادًا، الدليل هذا يوضح. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في العبوات على العلامات لتسجيل يساعد مما، 6330 فيديوجيت في الشريط واستبدال تركيب خطوات، (<https://youtu.be/PEXyH63Pk9c>) يوتيوب على الطباعة وجودة الإنتاج كفاءة لضمان العملية إتقان على المستخدمين.

الطباعة، الشريط استبدال، الشريط تركيب، ملم 53 طباعة رأس، حراري نقل طباعة، 6330 فيديوجيت: **المفتاحية الكلمات** الصناعية

1. والتجميع التغذية بكرات تحديد

والتجميع التغذية بكرتي بين التمييز 6330 فيديوجيت في الشريط تركيب يتطلب

- منها الشريط توزيع يتم حيث، الجديدة الشريط لفة على تحتوي: **التغذية بكره** -
- المستعمل الشريط تجمع: **التجميع بكره** -
- البكرات مواضع من تحقق. التجميع موضع في التجميع بكره وتوجد، الشريط بداية موضع في التغذية بكره توجد، الآلة في التركيب أخطاء لتجنب.



2. جديد شريط تركيب

جديد شريط لتركيب الخطوات هذه اتبع:

- العبوة وأزل جديدة شريط لفة خذ -

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- مثبتة أنها إلى يشير "نقرة" صوت تسمع حتى لأسفل واضغط ،التغذية بكرة في الشريط لفة أدخل
 - لتثبيته واضغط ،التجميع ببكرة الشريط من الآخر الطرف بتوصيل قم
 - 53 مقاس الطباعة رأس منطقة يغطي أنه من التأكد مع ،الشريط لشد الساعة عقارب اتجاه في التجميع بكرة بتدوير قم
 - ملّم
 - ناعماً يكون أن لضمان الشريط موضع بضبط قم ،تجاعيد هناك كان إذا .التجاعيد من وخالٍ مستوي الشريط أن من تحقق
- السليم التشغيل سيمنع ذلك لأن ،الخاطئة البكرة على الشريط بتركيب تقم لا : **ملاحظة**




3. الأمامي الغطاء تركيب

الأمامي الغطاء تركيب أعد ،الشريط تركيب بعد

- (دبابيسان عادة) الآلة في الموضع تحديد دبابيس مع الغطاء في الموضع تحديد فتحات بمحاذاة قم
- إمالة وجود عدم من التأكد مع ،الدبابيس فوق الغطاء في المحور فتحات ضع
- صحيح بشكل مثبت الغطاء أن يؤكد "نقرة" صوت تسمع حتى لأسفل اضغط


الحاجة حسب المحاذاة أعد صحيح؛ بشكل تثبيته يتم فلن ،محاذاً غير الغطاء كان إذا :****ملاحظة****



4. الشريط استبدال عملية

الخطوات هذه اتبع ،استبدال إلى ويحتاج الشريط ينفذ عندما

- تمامًا توقفها من التأكد مع ،الطاقة مصدر وأغلق الآلة أوقف
- الأمامي الغطاء وإزالة لفتح التحرير زر على اضغط
- المستعمل الشريط بإزالة قم:
- وارفعها التجميع بكرة على المستعمل الشريط مزلاج ادفع
- التغذية بكرة من الفارغة الشريط لفة أزل ،الطريقة بنفس
- . ”جديد شريط تركيب“ خطوات باتباع جديد شريط بتركيب قم
- النتيجة من للتحقق اختبارية طباعة بإجراء وقم ،الآلة بتشغيل وقم ،الأمامي الغطاء تركيب أعد



5. والحلول الشائعة المشاكل

- التجميع أو التغذية بكرة موضع بضبط قم مستوي؛ الشريط أن من تأكد: **الشريط في تجاعيد**
- إذا التثبيت أعد صحيح؛ بشكل مستخدمة والتجميع التغذية بكرات أن من تحقق: **صحيح غير بشكل الشريط تركيب**
- الأمر لزم.
- صحيح بشكل التثبيت أعد والدبابيس؛ الموضع تحديد فتحات محاذاة من تحقق: **الغطاء تركيب فشل**



معنا تواصلوا

Cheef: شركة مع تواصلوا ،6330 فيديوجيت لشراء أو إضافي فني دعم على للحصول

- **الإلكتروني البريد**: sales@cheef.cn
- **واتساب**: +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع: <https://youtu.be/PEXyH63Pk9c>