

Como montar andaimes para Videojet 3340



Primeiro instale o poste e aperte os parafusos.



Aparafuse-o assim, levante-o e parafuse-o novamente.



Em seguida, instale o braço cruzado e aperte os parafusos.



Depois é o eixo giratório, tire a borracha, não perca isso, isso pode ser removido, se você não consegue ver isso, não é bom.




Apoie a mesa giratória contra o eixo de rotação. Reinstale este parafuso para que você possa controlar o braço cruzado para cima e para baixo girando-o.




Há também um lado do braço cruzado, o eixo giratório não deve cair, coloque a plataforma giratória e aperte os parafusos.



Em seguida, há a prateleira de exibição, que é onde o monitor é instalado.



Instale novamente o suporte do laser e parafuse o laser nessa posição.



Instale o suporte do controlador, coloque o controlador nesta posição, esta instalação, pendurado nesta posição, há quatro parafusos para fixar.




Instale o suporte fotoelétrico, você não pode afrouxar estes dois parafusos, você pode fixá-lo nesta posição ou soltar estes dois parafusos para instalar também pode ser instalado, fotoelétrico pode ser instalado nesta posição.



O laser está instalado nesta posição e o bico está aqui. Em seguida, instale todos os suportes.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767