

Cómo montar andamios para Videojet 3340



Primero instale el poste y atornille los tornillos.



Atornillo así, levántalo y atornillo de nuevo.



Luego instale los brazos cruzados y apriete los tornillos.



Luego está el eje giratorio, quita la goma, no pierdas esto, puedes quitarlo, no es bueno si no puedes ver esto.




Apoya la plataforma giratoria contra el eje giratorio. Vuelva a instalar este tornillo para que pueda controlar el brazo cruzado hacia arriba y hacia abajo girándolo.




También hay un lado del brazo transversal, el eje giratorio no debe caer, coloque el plato giratorio y apriete los tornillos.



Luego está el estante de exhibición, que es donde se instala la pantalla.



Vuelva a instalar el soporte del láser y atornillar el láser en esa posición.



Instale el soporte del controlador, coloque el controlador en esta posición, este montaje, colgue en esta posición, hay cuatro tornillos para asegurar.




Instale el soporte fotoeléctrico, no puede aflojar estos dos tornillos, puede fijarlo en esta posición o aflojar estos dos tornillos para instalar también se puede instalar, la fotoeléctrica se puede instalar en esta posición.



El láser está montado en esta posición y la boquilla está aquí. A continuación, instale todos los soportes.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767