

Guía de Accesorios para la Impresora Videojet 6530

Guía de Accesorios para la Impresora Videojet 6530

Esta guía presenta los componentes clave del sistema de impresión Videojet 6530, ayudando a los clientes a comprender claramente cómo se integran los diferentes elementos del sistema.

Impresora (Printhead):

Este es el componente principal responsable de la impresión de códigos y textos sobre el embalaje. Se conecta directamente al sistema de control.



Fuente de alimentación (PSU):

Suministra energía estable a la impresora. Es esencial asegurar una conexión segura durante la instalación.



Cable de alimentación:

Conecta la fuente de alimentación (PSU) a la fuente de energía externa.



Pantalla Clarity:

La interfaz de usuario principal para configurar trabajos de impresión, gestionar parámetros de impresión y visualizar el estado de funcionamiento.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Soporte para PSU (PSU Mount Bracket):

Se utiliza para fijar de forma segura la fuente de alimentación al bastidor de montaje.



Tornillos de instalación:

Se utilizan para asegurar físicamente los componentes como la pantalla, fuente de alimentación o soporte al bastidor de la impresora.



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Cable USB:

Utilizado para transferir datos o actualizaciones de firmware entre un ordenador y el sistema de impresión.



Cinta de prueba:

Una cinta de transferencia térmica utilizada para pruebas de impresión durante la instalación o mantenimiento.



Cable de comunicación (Interconnect Cable):

Conecta la impresora con otros módulos, asegurando una comunicación estable.



Manual de usuario y unidad USB:

El manual proporciona instrucciones detalladas para la instalación y operación. La unidad USB puede incluir software de respaldo o archivos de instalación.



Placa metálica de fijación:

Utilizada para fijar la impresora en su posición de trabajo. Asegura estabilidad durante el funcionamiento.

Part Number	Description	Qty	Trk when packed
	System Components		
V1830-127mm			✓
P012-127mm			✓
G00			✓
	Preparation for Shipping		
	Mount Fixed		✓
	Secure (Screw, Shim, Seal, etc.)		✓
	Accessories		✓
407373	In Printer for P012 cable box	1	✓
407373	500 USB cable (m)	1	✓
105935	500 USB cable (m)	1	✓
407373	500 USB cable (m)	1	✓
407373	P012 Mount	1	✓
1073646	Mount kit	1	✓
108442	P012 Low CABLE PROTECTION	1	✓
1073646	FOOT, T10 All Ground	1	✓
1073646	500m Ribbon, Thick, Ultra Grade	1	✓
P01209	500 x 12 Socket Head Cap Screw	14	✓
P01446	500 Screws	14	✓
	Accessories		
407373	500 USB cable (m)	1	✓
407373	500 USB cable (m)	1	✓
407373	500 USB cable (m)	1	✓

Mira el video completo en YouTube para comprender mejor cómo se conectan e instalan estos accesorios: <https://youtu.be/y6Z8KMqRrPg>



Palabras clave: #Videojet6530 #AccesoriosDeImpresora #GuíaDeInstalación
#ImpresoraIndustrial #MarcadoYCodificación