

Videojet 6530 آلة تركيب برنامج

Videojet 6530 TTO طابعة وتركيب توصيل كيفية بخطوة خطوة سنشرح ،الدليل هذا في

1. الاتصال كابل على نظرة تلقي ، أولاً .



2. PSU الطاقة بوحدة متصلة (Clarity) الشاشة أن من تأكد .
USB كابل إلى تحتاج فلن ،مدمجتين PSU ووحدة الشاشة كانت إذا



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

3. USB كابل إلى فستحتاج، PSU عن مفصلة الشاشة كانت إذا.

الصحيحة الفتحة باستخدام، PSU وحدة على USB بمنفذ الشاشة على الموجود USB منفذ بتوصيل قم.



4. دع بل يصبو نةشاشلا، مة يب بكر تم عدل اصاخذ اذحو ب PSU تاسد بن عقر طماخذ إي فت احتقل اذحدملا.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

5. الطابعة وحدة وكذلك الشاشة في Multi-Connect Cable المتعدد الاتصال كابل بتوصيل قم.



6. الصحيح مكانه في شيء كل أن من تأكد، PSU في الطاقة كابل توصيل بعد.



7. الصحيحة بالطريقة والتجميع الإمداد بكرات إدخال طريق عن الحبر شريط تركيب يتم.

- اليمنى الجهة في موضوعة: التجميع بكره -
- اليسرى الجهة في موضوعة: الإمداد بكره -



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

إلى يشير مما، "نقرة" صوت تسمع حتى للأسفل واضغط التركيب وحدة داخل مكانها في الطابعة بوضع قم، الشريط إدخال بعد 8. صحيح بشكل تثبيتها تم الطابعة أن.

9. الحاجة حسب (اختياري) الضوء حساس أو التشفير كابل بتوصيل قم.

10. الجهاز شغل، وأخيراً:

- PSU وحدة في الطاقة زر على اضغط -
- الشاشة شغل -

Videojet 6530 آلة تركيب خطوات شرح من انتهينا قد نكون بذلك

طابعة، Clarity شاشة، TTO الحبر شريط، PSU وحدة، الاتصال كابل، Videojet 6530 آلة تركيب: المفتاحية الكلمات TTO

التوضيح من لمزيد YouTube على الكامل الفيديو رابط:

<https://youtu.be/n4HSDO2EbLE>