

Máquina láser Videojet 3640: Cómo montar

Dice "TOP", pon un tubo grueso en él y atornille.




El otro extremo de esta tubería, instalada en esta posición, está atornillado.



Este es el escape, el escape se instalará en la parte inferior, y tanto por encima como por debajo.



Luego instale esta pajita, instalada en esta posición, también es un escape.



El otro extremo de la pajita, conectado al lado del controlador, sirve como efecto de enfriamiento.



Y luego este tubo de escape, y lo pones de esta manera.



El cable de datos del controlador está conectado aquí y el

tornillo está bien bloqueado.



La línea de datos de la pantalla está conectada aquí.



Si hay un codificador y un sincronizador, conéctese aquí, 3 orificios son fotoeléctricos, 4 orificios son codificador, si algunos pueden conectarse aquí.

