


Лазерная машина Videojet 3640: как собрать

На нем написано "TOP", положите на него толстую трубу и завинтите ее.




Другой конец этой трубы, установленный в этом положении, завинчен.



Это выхлоп, выхлоп будет установлен внизу, как сверху, так и снизу.




Затем установка этой соломинки, установленной в таком положении, также является выхлопом.



Другой конец соломы, соединенный с боковой стороной контроллера, служит охлаждающим эффектом.



А потом эта выхлопная труба, и вы ставите ее таким образом.



Кабель для передачи данных контроллера подключен здесь, а винт плотно заблокирован.




Линия данных дисплея подключена здесь.



Если есть кодировщик и синхронизация, подключитесь сюда, 3 отверстия фотоэлектрические, 4 отверстия - это кодировщик, если некоторые могут подключиться здесь.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767